

Ajoneuvon tiedot

SNX-536 Henkilöauto Mercedes-Benz E 200

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 16.10.2020 09:12

Verotiedot

Käyttövoima	Bensiini
Veron peruste	kokonaismassa (kg) 2040
Perusvero €/päivä	0,906
Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (CO2). Katsastuksessa mitatuilla päästötiedoilla ei ole vaikutusta veron määrään. Jos autolla ei ole liikenneasioiden rekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaismassaan.	
Vero yhteensä, €/päivä	0,906
Vero yhteensä, €/vuosi	331,596
Vuosiveron määrä on laskettu kuluvan päivän päivähinnan mukaan, eikä siinä ole otettu huomioon mahdollisia liikenneasioiden rekisteriin tai veroon tulevia muutoksia.	

Perustiedot

Maahantuoja tai valmistaja	DAIMLERCHRYSLER
Ajoneuvon tila	Rekisterissä
Ajoneuvoluokka	M1 / Henkilöauto
Rekisteritunnus	SNX-536
Valmistenumero	WDB2100481B170661
Käyttöönottopäivä	7.6.2000
Ensirekisteröinti Suomeen	27.9.2016
Tyyppinimi	210
Tyyppihyväksyntänumero	e1*93/81*0022*21
Variantti	J044G0
Versio	TCAAB50
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Suomen Vahinkovakuutus 14.9.2020
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus
Todistuksen teknisenosan järjestysnumero	14
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	10

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm3)	1998
Käyttövoima	Bensiini
Suurin nettoteho (kW)	120,00

Teho/omamassasuhde (kW/kg)	0,076
Sähköhybridi	Ei

Katsastustiedot

Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm)	8.6.2020
Seuraava katsastusaikaväli	8.6.2020-7.6.2021

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema	240560 km
Pvm	8.6.2020

Viat

Määräaikaikatsastus 8.6.2020 (hyväksytty)

Lisävalot

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.5) Etusumuvalot
Sijainti	Vasemmalla edessä
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 22.6.2020 mennessä

Öljyvuodot

Päätarkastuskohde	Ympäristöhaitat
Komponentti	(8.4.1) Moottori
Sijainti	Edessä
Vika	Moottori öljyinen
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 22.6.2020 mennessä

Tuulilasi ja puhdistuslaitteet

Päätarkastuskohde	Koeajo ja näkyvyys
Komponentti	(3.4) Pyyhkijän sulka
Sijainti	Edessä
Vika	Kulunut
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 22.6.2020 mennessä

Turvavarusteet

Turvavyön kiristin	Penkkirivi 2, Vasen Asennettu valinnainen
Etuturvatyyny	Penkkirivi 1, Oikea Pakollinen
Turvavyön kiristin	Penkkirivi 1, Oikea Pakollinen
Etuturvatyyny	Penkkirivi 1, Vasen Pakollinen
Turvavyön kiristin	Penkkirivi 1, Vasen Pakollinen
Turvavyön kiristin	Penkkirivi 2, Oikea Asennettu valinnainen
Sivuturvatyyny	Penkkirivi 1, Oikea Asennettu valinnainen
Sivuturvatyyny	Penkkirivi 2, Vasen Asennettu valinnainen
Sivuturvatyyny	Penkkirivi 2, Oikea Asennettu valinnainen

Kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso **70/220/ETY - 98/77/EY**
Bensiini

Kulutus maantieajossa l/100km	7,3
Kulutus kaupunkiajossa l/100km	13,6
Yhdistetty kulutus l/100km	9,6
CO2 Yhdistetty g/km	230
CO g/km	0,224
HC/THC+NO _x g/km	0,037

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm	5
Korityyppi	Sedan (AA)
Istumapaikkojen lkm kuljettajan vieressä	1

Mitta- ja massatiedot

Kokonaispituus (mm)	4818
Leveys (mm)	1799
Korkeus (mm)	1402
Omamassa (kg)	1575
Kattokuorma (kg)	100
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2040
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2040
Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg)	3940
Perävaunumassa jarruin (kg)	1900
Perävaunumassa jarruitta (kg)	750
Massa (kg)	1150

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	990
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	990
Akselivälit (mm)	2833

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1090
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1090

Renkaat**Akseli 1**

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
235/45R17	8JX17 H2	37.0	93V	tyyppihyväksytty
205/65R15	7JX15 H2	37.0	94V	tyyppihyväksytty
195/65R15	61/2JX15 H2	37.0	91T	tyyppihyväksytty
215/55R16	71/2JX16 H2	41.0	93V	tyyppihyväksytty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
215/55R16	71/2JX16 H2	41.0	93V	tyyppihyväksytty
205/65R15	7JX15 H2	37.0	94V	tyyppihyväksytty
235/45R17	8JX17 H2	37.0	93V	tyyppihyväksytty
195/65R15	61/2JX15 H2	37.0	91T	tyyppihyväksytty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaavat	Kyllä
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei
Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Akseli 2

Ohjaavat	Ei
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Kyllä
Paripyörillä varustetut	Ei
Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Nestetoim. alipaineteh.j
Lisätieto	ABS
Akseli 1	
Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Akseli 2	
Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä