

Ajoneuvon tiedot

LSF-957 Henkilöauto Mitsubishi Carisma

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 16.10.2020 09:25

Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa

Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)

Verotiedot

Verollisuusajan päättymispvm	15.10.2020
Käyttövoima	Bensiini
Veron peruste	päästöt (g/km) 174
Perusvero €/päivä	0,692

Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (CO2). Katsastuksessa mitatuilla päästötiedoilla ei ole vaikutusta veron määrään. Jos autolla ei ole liikenneasioiden rekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaismassaan.

Vero yhteensä, €/päivä	0,692
Vero yhteensä, €/vuosi	253,272

Vuosiveron määrä on laskettu kuluvan päivän päivähinnan mukaan, eikä siinä ole otettu huomioon mahdollisia liikenneasioiden rekisteriin tai veroon tulevia muutoksia.

Perustiedot

Ajoneuvon tila	Poistettu liikenteestä
Ajoneuvoluokka	M1 / Henkilöauto
Rekisteritunnus	LSF-957
Valmistenumero	XMCLNDA1A3F003111
Käyttöönottopäivä	4.7.2003
Ensirekisteröinti Suomeen	4.7.2003
Tyypikoodi	5903251345
Tyyppihyväksyntänumero	e4*98/14*0005*11
Variantti	DA1AL
Versio	DA1ALNUEL6
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	IF 21.10.2017
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus
Todistuksen teknisenosan järjestysnumero	27
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	14

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	1590
Käyttövoima	Bensiini
Suurin nettoteho (kW)	76,00
Teho/omamassasuhde (kW/kg)	0,059

Katsastustiedot

Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm)	9.4.2020
Seuraava katsastusaikaväli	9.4.2020-12.4.2021

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema	235874 km
Pvm	9.4.2020

Viat

Määräaikaikatsastus 9.4.2020 (hyväksytty)

Etuakselisto

Päätarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.3.1) Kallistuksen vakaajan kiinnitys
Sijainti	Vasemmalla edessä ulompi
Vika	Välyksellinen
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 9.5.2020 mennessä,

Taka-akselisto

Päätarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.3.1) Kallistuksen vakaajan kiinnitys
Sijainti	Vasemmalla ulompi
Vika	Välyksellinen
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 9.5.2020 mennessä,

Turvavarusteet

Turvavyön kiristin	Penkkirivi 1, Vasen Pakollinen
Etuturvatyyny	Penkkirivi 1, Vasen Pakollinen
Turvavyön kiristin	Penkkirivi 1, Oikea Pakollinen

Kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso	70/220/ETY - 2001/1B
------------	-----------------------------

Bensiini

Kulutus maantieajossa l/100km	5,8
Kulutus kaupunkiajossa l/100km	10,1
Yhdistetty kulutus l/100km	7,4
CO ₂ Yhdistetty g/km	174
CO g/km	0,241
NO _x g/km	0,018

HC/THC g/km **0,033**

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm **5**
 Korityyppi **Viistoperä (AB)**
 Istumapaikkojen lkm kuljettajan vieressä **1**

Mitta- ja massatiedot

Kokonaispituus (mm) **4480**
 Leveys (mm) **1710**
 Korkeus (mm) **1410**
 Takaylitys (mm) **1020**
 Omamassa (kg) **1280**
 Kattokuorma (kg) **80**
 Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg) **1715**
 Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg) **1715**
 Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg) **2945**
 Auton kokonaismassa pv-käytössä (kg) **1745**
 Perävaunumassa jarruin (kg) **1200**
 Perävaunumassa jarruitta (kg) **500**

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg) **945**
 Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) **945**
 Akselivälit (mm) **2540**

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg) **875**
 Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) **875**

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaavat **Kyllä**
 Vetävät **Kyllä**
 Paripyörillä varustetut **Ei**

Akseli 2

Ohjaavat **Ei**
 Vetävät **Ei**
 Paripyörillä varustetut **Ei**

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa **Nestetoim. alipaineteh.j**
 Lisätieto **ALB**

Erikoisehdot

Osa-alue

**LTJ: mallin ylimääräiset tiedot,
rekisteröintitodistukselle tulevat**

Erikoisehto

Renkaat

Selite